

Digi Test pH

Manuale d’uso

IT

Digi Test pH

A – Vano batterie (2x LR44)

B – Display LCD (pH)

C – On / Off


D – Calibrazione

E – Linea di immersione

F – Elettrodi

H – Polvere tampone pH, calibrazione a 1 punto

I – Polveri tampone pH, calibrazione a 2 punti



Misuratore di pH preciso per l'acqua di acquari e laghetti

- Misura il pH da 0 a 14 con una precisione fino a 0,02 unità.
- Lo strumento dispone di una funzione di calibrazione automatica sia a 1 punto (6.86) sia a 2 punti (4.00 – 9.18).
- Le polveri per la calibrazione sono incluse.
- Spegnimento automatico dopo 5 min.


Uso

- Rimuovere il cappuccio protettivo prima dell'uso.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento.
- Immergere il misuratore di pH nell'acqua fino alla linea di immersione. Il misuratore NON è impermeabile: non immergerlo mai oltre la linea di immersione.
- Attendere circa 30 secondi, finché la misurazione non si stabilizza numericamente.
- Leggere il valore del pH dell'acqua.
- Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, asciugarlo con un fazzoletto e rimettere il cappuccio.
- Evitare il calore e la luce solare diretta.

Calibrazione a 1 punto 6.86

La precisione della calibrazione è di ± 0.1 pH


1. Sciogliere la polvere tampone pH 6.86 in una tazza contenente 250 ml di acqua distillata a 25°C.
2. Immergere il misuratore di pH nella soluzione pH 6.86 e attendere circa 30 sec.
3. Tenere premuto il pulsante CAL per 5 sec. Sul display inizierà a lampeggiare 6.86.
4. Quando il lampeggiamento si interrompe, il misuratore di pH è calibrato.



Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, asciugarlo con un fazzoletto e rimettere il cappuccio.

Calibrazione a 2 punti 4.00 e 9.18

La precisione della calibrazione è di ± 0.02 pH



1. Sciogliere la polvere tampone pH 4.00 in una tazza contenente 250 ml di acqua distillata a 25°C.
2. Immergere il misuratore di pH nella soluzione pH 4.00 e attendere circa 30 sec.
3. Tenere premuto il pulsante CAL per 5 sec. Sul display inizierà a lampeggiare 6.86.
4. Premere subito brevemente il pulsante CAL. Sul display lampeggerà 4.00.
5. Attendere che il lampeggiamento si interrompa.

   Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata

6. Sciogliere la polvere pH 9.18 in un'altra tazza.
7. Immergere ora il misuratore di pH nella soluzione pH 9.18 e attendere circa 30 sec.
8. Tenere premuto il pulsante CAL per 5 secondi. Sul display inizierà a lampeggiare 6.86.
9. Premere subito brevemente il pulsante CAL. Sul display lampeggerà 4.00.
10. Premere subito di nuovo il pulsante CAL. Ora sul display lampeggerà 9.18.
11. Quando il lampeggiamento si interrompe, il misuratore di pH è calibrato.

Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, asciugarlo con un fazzoletto e rimettere il cappuccio.

Manutenzione

- Mantenere l'elettrodo pulito e asciutto.
- Chiudere sempre il misuratore con il cappuccio.

Garanzia

Garanzia del produttore di 1 anno. I danni dovuti a un uso improprio (perdite delle batterie, danni causati dall'acqua) non sono coperti. Conservare sempre la prova d'acquisto: senza di essa la garanzia non sarà valida!

Le batterie incluse hanno una durata di 1 anno. Se sono scariche al momento dell'acquisto, è necessario sostituirle autonomamente.

Informazioni sul riciclaggio



Questo simbolo indica che questo prodotto (se viene smaltito) non deve essere gettato insieme ai normali rifiuti domestici. Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato. Può anche essere restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto simile. Seguire le normative vigenti nel proprio paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. La raccolta separata e il riciclaggio sono migliori per l'ambiente, la salute pubblica e riducono i rifiuti.