


# Digi Test pH

Gebruikershandleiding

NL

# Digi Test pH

**A** – Batterijvak (2x LR44)

**B** – Lcd-display (pH)

**C** – Aan / Uit


**D** – Kalibreren

**E** – Onderdompelingslijn

**F** – Elektroden

**H** – pH-bufferpoeder, 1-puntskalibratie

**I** – pH-bufferpoeders, 2-puntskalibratie




# Nauwkeurige pH-meter voor aquarium- en vijverwater

- Meet de pH van 0-14 met een nauwkeurigheid tot 0,02 eenheden.
- Het instrument heeft een automatische kalibratiefunctie voor zowel 1-puntskalibratie (6.86) als 2-puntskalibratie (4.00 – 9.18).
- Kalibratiepoeders zijn inbegrepen.
- Schakelt na 5 min. automatisch uit.


# Gebruik

- Verwijder vóór gebruik de beschermkap.
- Druk op de aan/uit-knop.
- Dompel de pH-meter tot aan de onderdompelingslijn in het water. De meter is NIET waterdicht; dompel de meter nooit verder dan de onderdompelingslijn onder in het water.
- Wacht ongeveer 30 seconden totdat de meetwaarde stabiel is.
- Lees de pH-waarde van het water af.
- Spoel de elektrode af met gedestilleerd water, droog deze af met een tissue en plaats de beschermkap terug.
- Vermijd hitte en direct zonlicht.

# 1-puntskalibratie 6.86

**De kalibratienauwkeurigheid is ± 0.1 pH**


1. Los het pH 6.86-bufferpoeder op in een beker met 250 ml gedestilleerd water van 25°C.
2. Dompel de pH-meter in het water met de pH 6.86-oplossing en wacht ongeveer 30 sec.
3. Houd de CAL-knop 5 sec. ingedrukt. 6.86 begint op het display te knipperen.
4. Wanneer het knipperen stopt, is de pH-meter gekalibreerd.




Spoel de elektrode af met gedestilleerd water, droog deze af met een tissue en plaats de beschermkap terug.

# 2-puntskalibratie 4.00 en 9.18

**De kalibratienauwkeurigheid is ± 0.02 pH**




1. Los het pH 4.00-bufferpoeder op in een beker met 250 ml gedestilleerd water van 25°C.
2. Dompel de pH-meter in het water met de pH 4.00-oplossing en wacht ongeveer 30 sec.
3. Houd de CAL-knop 5 sec. ingedrukt.
   6.86 begint op het display te knipperen.
4. Druk onmiddellijk kort op de CAL-knop.
   4.00 knippert op het display.
5. Wacht totdat het knipperen stopt.

   Spoel de elektrode af met gedestilleerd water
6. Los het pH 9.18-poeder op in een andere beker.
7. Dompel de pH-meter nu in het water met de pH 9.18-oplossing en wacht ongeveer 30 sec.
8. Houd de CAL-knop 5 seconden ingedrukt.
   6.86 begint op het display te knipperen.
9. Druk onmiddellijk kort op de CAL-knop.
   4.00 knippert op het display.
10. Druk onmiddellijk opnieuw op de CAL-knop.
    9.18 knippert nu op het display.
11. Wanneer het knipperen stopt, is de pH-meter gekalibreerd.

Spoel de elektrode af met gedestilleerd water, droog deze af met een tissue en plaats de beschermkap terug.

# Onderhoud

- Houd de elektrode schoon en droog.
- Sluit de meter altijd af met de beschermkap.

# Garantie

1 jaar fabrieksgarantie. Schade door onjuist gebruik (lekkende batterijen, waterschade) valt niet onder de garantie. Bewaar altijd het aankoopbewijs; zonder aankoopbewijs vervalt de garantie!

De meegeleverde batterijen hebben een levensduur van 1 jaar. Als ze bij aankoop leeg zijn, moet u ze zelf vervangen.

# Recyclinginformatie



Dit symbool geeft aan dat dit product (als het wordt afgedankt) niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt (bv. Milieustraat), of kan worden ingeleverd bij het verkooppunt tijdens de aankoop van een vergelijkbaar nieuw product. Volg de in uw land geldende regels voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten. Gescheiden inzameling en recycling is beter voor het milieu, de volksgezondheid en zorgt voor minder afval.